

Intex Ricambio Toppe-Kit Riparazione Piscine



Price: € 18,00

SKU: A17331

Product Categories: [PISCINE E ACCESSORI](#), [RICAMBI INTEX ASSISTENZA PISCINE INTEX](#)

Product Tags: [Intex Ricambio Toppe-Kit Riparazione Per Frame Pz4](#), [Kit](#), [Kit Riparazione](#), [Kit Riparazione Per Liner Frame](#), [Kit Riparazione Per Piscina Frame](#), [Toppe Riparazione](#), [Toppe Riparazione Mosaico](#), [Topper Riparazione Per Piscina Frame](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/intex-ricambio-toppe-kit-riparazione-collantetopp/>

Product Summary

Intex Ricambio Toppe-Kit Riparazione Piscine

Product Description

Toppe-Kit Riparazione Per LineFrame e Ultraframe

Pz. 04

Misure Miste 18x13 - 2 pz. 10x10 - 5x5 n.b le misure possono variare in base alle forniture.

Topper Per Liner Frame e ultraframe

Completi di adesivo SIMPFIX, lo stesso adesivo si può usare in presenza di umidità e acqua. Scopri di più su SIMPFIX

sigillante adesivo-edilizia-carpenteria-nautica-automobilistico-

alto potere adesivo-sigilla anche in immersione- verniciabile-senza solventi

CARATTERISTICHE:

-OTTIMA RESISTENZA UV(ATLAS UVTEST)NORMATIVA ASTM G154 CICLO
2(UV+CONDENSA+SPRAY) LAMPADE UVB H 3.55

-DURATA PREVISTA 25 ANNI CONFORME UV TEST (VALORE INDICATIVO SU PROVE
EFFETTUATE)

ISTRUZIONI:

-MULTIFISS SI APPLICA PER CORDOLI O PER PUNTI;

-LE SUPERFICI DA INCOLLARE-SIGILLARE DEVONO ESSERE PERFETTAMENTE
PULITE,PRIVE DI POLVERE, OLII E GRASSI;

-TEMPO DI LAVORABILITA' A 23°C (50% DI UMIDITA' RELATIVA: CIRCA 60MINUTI;

-INDURIMENTO A 23°C(50% DI UMIDITA' RELATIVA): 2.5MM IN 24 ORE;

-TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: DA +5°C A +35°C;

-RESISTENZA ALLA TEMPERATURA: DA -40°C A +100°C CON BREVI PUNTE A
120°C.)

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm

- Weight: 1.00 kg